WALTHER TROWAL!

BEWERKINGSPROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN

PROBLEEM	REDEN/OORZAAK											
	Te weinig water	Te veel water	Vulhoogte te laag	Verkeerd toerental	Verkeerde onbalansinstelling	Verkeerde keuze	Chips zijn te groot	Verkeerde compound	Te weinig compound	Chips zijn dichtgeslibd*	Olie-achtige onderdelen	Te veel onderdelen in de machine
De massa wordt niet juist rondgedraaid		□	□	□	■					□	□	
Geen vibratie van de trilbak			□	□	■					□	□	
Onderdelen blijven op de chips liggen	□			□	■		□					
Onderdelen zijn beschadigd of verbogen	□			□	□		■					□
Onderdelen zijn beschadigd			□	□	□	□	□	□	□			■
De oppervlakte is te ruw				□	□	■	□	□	□			
Onderdelen kleven aan elkaar	□						□	⊠	□		□	
Niet voldoende materiaal-verwijdering		□	□	□	□	■		□	□	□	□	
Te veel schuim								■	□			
Onderdelen worden donker								□	■	□	□	
Onderdelen worden niet schoon	□							■	□	□	□	
Onderdelen zijn gevlekt	■							□	□	□	□	
Onderdelen gaan roesten		□						□	■			

□ Mogelijke oorzaak ■ Waarschijnlijke oorzaak

⊠ Mogelijke oorzaak, toepassing van ATK adhesie-kogels aanbevolen

* Alleen bij keramische chips